

Manual de Instalação



POStech®

SETUP IMPRESSORA SPIRIT

Ver.: 1.0

INTRODUÇÃO:

Componentes necessários:

Instalação Windows:

- 1) Hardware:
- PC ou Notebook com Windows 10 ou superior, 4 Gb RAM, 8 Gb disponíveis em HDD; interfaces USB e ethernet.
- Cabos de comunicação USB e ethernet
- Impressora IRIS POS-200C com fonte de alimentação (modelo original: SO-POS893UEdn)

Número de série: 11101800002; Main Firmware: M-789 1.00; Boot Firmware: 0.04+

(obs.: estes dados podem variar de acordo com o lote de fabricação da impressora)

- 2) Arquivos Utilizados:
- Driver Windows: SP-DRV2155Win.exe
- Utilitário de configuração: SettingToolV3.58_5.3.exe
- Arquivos para teste de impressão: Teste de impressão Spirit 1.pdf e Teste de Impressão Spirit.docx
- Arquivos de imagem: utilizar arquivos no formato BMP Monocromático.

PROCEDIMENTO:

Inicialmente executar um autoteste na impressora pressionando o botão FEED enquanto liga a mesma.

A) Para Instalação USB:

Ligar a impressora

Conectar com cabo USB

- a) Instalar o driver de impressão
- 1. Executar SP-DRV2155Win.exe
- 2. Concordar com a instalação
- 3. Selecionar Impressora 80mm
- 4. Pressionar "Next"

Printer Driver Setup		
	Printer driver property	/
	Printer Model	
	80 Series	POS88VI,POS88V,POS88IV POS88III,POS90,T9,T8
	O 76 Series:	POS76III,POS76II

Instalação no ambiente Windows

POSSBIIL,POS90,T9,T8 ...
 POSSBIIL,POS90,T9,T8 ...
 76 Series: POS76III,POS76II ...
 58 Series: POS58V,POS58IV,POS58III
 T6,T3,EU58,RME3 ...
 Default
 If USB connected, please turn on the printer
 <</td>



27/09/2024



5. Selecione a Interface e pressione "Install"

P	rinter <mark>d</mark> river con	figure		
	Port:	USB001	~	Add TCP/IP Port
	COM			
	Baud:	9600	\sim	
0	Parity:	NONE	\sim	
	Databit:	8	\sim	
	Stopbit:	1	1	
	Flow	Hardware	\sim	
	If USB conne	cted, please turn o	n the printe	r
	<< Last	t Ins	tall	Cancel
ลัด:		-		

- 6. Deverá a parecer a mensagem confirmando a instalação:
- 7. Pressione "**OK**" e a janela devera se fechar.

Printer Driver Setup			
-			
OK Prin	nter driver installation succ	ressi	
	0 If USB connected please	K	
	<< Last	Install Can	cel

Caso contrário, refaça os passos anteriores

- b) Configurar a impressora no Windows:
- 1. Selecionar: Configurações > Diapositivos > Impressoras e Scanners
- 2. Selecionar a impressora recém-instalada (80 mm Series Printer)
- 3. Selecionar: Propriedades > Geral: confirmar tamanho do papel (72 x 297)
- 4. Em Propriedades selecionar Portas: Selecionar USB001
- 5. Voltar para Propriedades > Geral > Imprimir página de teste

ne printer	Cancel	
Pági da In	na de Te	este ra
ao v	Indows	
Você inst Series Pri	alou corretamen nter em MARCC	ite 80mm IS.
	EDADES DA	
Horário d	e Envio:	:5
Data:	Ucuário	24/
Nome do	Usuano.	MA
Computa	don	
Nome da	impressora:	80n Ser
		Prir
Modelo d	a	80n
Impresso	ra:	Ser
Suporte r	oara Cores:	Não
Nome(s)	de Porta:	USE
Formato	de Dados:	RAV
Nome do Comparti Impresso	lhamento de ra:	
Processad	lor de	win
Impressão)A/ir
Amplente	de 50.	x64
PROPRI	EDADES DE I	DRIVER
DE IMP	Driver	80n
Nome do	Diver.	Ser
		Prir
Tipo de D	Driver:	Tip
		Mo
		de
Varia	Driver	Usi 202
versab do	Driver.	202
	OS ADICION	AIS DE ÃO
C:\Wind	Iows\syste\UN	IKES.DLL MES.GPD
C:\Wind	lows\sys\STDD	TYPE.GDL
C:\Wind	lows\sy\STDSC	HEM.GDL
C:\Wind	lows\sy\STDSC	HMX.GDL





Alternativa:

Testar com arquivo em Word ou PDF utilizando arquivos: *Teste Impressão Spirit.docx* ou *Teste Impressão Spirit 1.pdf* Deverão ser obtidos resultados como a figura nesta abaixo:

Г

c) Configurar a impressora utilizando SETUP TOOL (utility do Fabricante)

Utilizar o programa: Setting ToolV3.58_5.3.exe

- Na tela Inicial escolher POS Printer:
- Selecionar POS58IV/586









- Na janela de configuração , selecionar o tipo de porta (1).
- Em seguida preencher os parâmetros de Impressão e pressionar "Set" (2)

	1		
🐼 Setting Tool V3.5853			- 🗆 X
POS Printer ▲ POS58IV/586/587	➡		Help
- POS588	Port	Printer Setup	
POS586U3G		Baud Rate:	Manufacturer: Not Se 🔻
POS58V	IP Address		Printer Type: Not Se
	J	Data Bita	Production Date: Not Se 24/09/2024
POS88IV/V/VI/7/8 POS887/890			Bluetooth Open: off
POS88VEECF		Flow Control:	Enable Bluetooth Password: Not Set
POS8811/POS891		Error Hanldling:	Bluetooth Name: Not com
POS901		Language: Not Set	Bluetooth Password: Not v
		Code Page: Not Set	Bluetooth Type: Not Set
TL24/25	Bitmap Option	Font: Not Set	
TL31/301		Dapar Capsor Not Cot	
TI 53		Paper Sensor: Not Set	
< <u> </u>		Print Density: Not Set	
		Instruction Set: Not Set	
		0D Instruction: Not Set	
		Buzzer: Not Set	Default Settings
	Save Position: 1st	Black Mark Check: Not Set	Print Test Set
	Download Print	Print Direction: Not Set	
	Powering and the second		
Pressionar "OK" (3)			2
POS Printer			Help
POS58IV/586/587	Port	- Printer Setup	
PO5586 PO5586U3G	Port Type: USB1 💌	Serial Port Parameters	
	IP Address	Baud Rate: 📃 🚽	Manufacturer: Set POStech
POS76 Series	192 . 168 . 1 . 114	Verify:	Printer Type: Set
POS801/802		Data Bits: P	roduction Date: Not Se 24/09/2024
POS887/890		Flow Control:	Bluetooth Open: off
		Error Hanldling:	Enable Bluetooth Password: Not Set
POS8810 POS901			Bluetooth Name: Not Se
POS902		Language: English	Bluetooth Password: Not -
TL24/25	Bitmap Option	Code Page: CP437 [U.S.A 🔻	Bluetooth Type: Not Se
TL26		Font: 12x24 💌	prompt ×
TL51/52/54		Paper Sensor: Medium 💌	
< > >		Print Density: Medium 💌	Set Completed!
		Instruction Set: ESC/POS	
		0D Instruction: 0D Invalid 💌	ок 🍎 3
		Buzzer: Error allowed 💌	Default Settings
		Black Mark Check: OFF 🗾	
	Save Position: 1st Browse Browse	Print Direction: Forward 🔻	Print Test Set
	Download	,	
Pressionar o botão "Print Tes	st" (4).		4
O resultado deve ser como s	egue:		
		Print Test OK	





- Inserir imagem gráfica: (arquivo tipo BMP monocromático apenas)
- Selecionar a posição onde será armazenado o arquivo BMP (1 até 8 posições) (5)
- Através do botão "Browse", selecionar o arquivo (6)

😵 Setting Tool V3.5853			– 🗆 🗙
POS Printer			Help
PO5588	Port	Printer Setup	
POS586U3G	Port Type: USB1 -	Serial Port Parameters	
POS584E	P Address	Baud Rate: 🚽	Manufacturer: Set 💌 POStech
POS76 Series	192 . 168 . 1 . 114	Verify:	Printer Type: Set 💌 Thermal printer
POS801/802 POS88IV/V/VI/7/8		Data Bits: 📃 👻	Production Date: Not Se 24/09/2024
POS887/890		Flow Control:	Bluetooth Open: off
POS8811/POS891		Error Hanldling:	Enable Bluetooth Password: Not Set 💌
POS8810			Bluetooth Name: Not Se
POS901		Language: English 💌	Bluetooth Password: Not -
- TL21		Code Page: CP437 [U.S.A 🗸	Bluetooth Type: Not Se -
TL26	Bitmap Option	Font: 12x24	
TL31/301		Polic: 12224	
TL51/52/54		Paper Sensor: Medium 💌	
		Print Density: Medium	
		Instruction Set: ESC/POS	
	17236485	0D Instruction: 0D Invalid 💌	
		Buzzer: Error allowed 💌	Default Settings
	Save Position: 1st Browse	Black Marten OFF	Print Test Set
	Download Print	Forward	
-			
	7 5		

• Pressionar "**Download**" e aguardar a carga do arquivo (7)

Setting Tool V3.5853				-	X
	ort Port Type: USB1 P Address 192 . 168 . 1 . 114	Printer Setup Serial Port F Baud Rate: Verify:	'arameters	Manufacturer: Set 💽 POSt Printer Type: Set 💽 [Fhermal	Help
		Data Bits: Flow Control: Error Hanldling:	V V V	Production Date: Not Se 24/09/2 Bluetooth Open: off Enable Bluetooth Password: Not Bluetooth Name: Not Se 2	024 <u>*</u> Set <u>*</u>
−● POS901 −● POS902 −● TL21 −● TL24/25 −● TL26 −● TL31/301	itmap Option	Language: E Code Page: C Font: 1	inglish 2437 [U.S.A 2x24	Bluetooth Type: Not Se	
 TL51/52/54 TI 53 	172364B5	Paper Sensor: N Print Density: N Instruction Set: E OD Instruction: O	Aedium Aedium SC/POS ID Invalid	Bitmap download success!	
	Save Position: 1st Browse Download Print	Buzzer: E Black Mark Check: C Print Direction: F	Frror allowed	OK Print Test Set	1
Pressionar " OK " (8)	9			8	
Pressionar " Print " para ob	oter a impressão da figu	 ıra abaixo (9))		17236485





B) Para instalação Ethernet:

Conexão direta PC - Printer:

Conectar PC e Impressora com cabo Ethernet

Ligar Impressora

- a) Instalar o drive de impressão
- 1. Executar SP-DRV2155Win.exe
- 2. Concordar com a instalação
- 3. Selecionar Impressora 80mm
- 4. Pressionar "Next"

Printer Driver Setup

Printer driver propert	y
Printer Model	
80 Series	POS88VI,POS88V,POS88IV POS88III,POS90,T9,T8
○ 76 Series:	POS76III,POS76II
◯ 58 Series:	POS58V,POS58IV,POS58III T6,T3,EU58,RME3
🗹 Default	
If USB connected	, please turn on the printer
<< Last	Next>> Cancel

5. Selecione a Interface Add TCP/IP e pressione "Install"

Printer	driver con	figure		
P	ort:	LPT1:	~	Add TCP/IP Port
	OM			
	Baud:	9600	\sim	
0	Parity:	NONE	\sim	
	Databit:	8	~	
	Stopbit:	1	\sim	
	Flow	Hardware	\sim	
Ifu	JSB conne	cted, please turn	the printe	er

 Será exibida uma janela para configurar o IP Escolha 192.168.1.12 por exemplo.

(Este IP será usado para configurar a ethernet no computador).

7. Pressione "OK".







8. Devera a parecer a mensagem confirmando a instalação, pressione "**OK**" e a janela deverá se fechar.



Caso contrário refaça os passos anteriores

- b) Configurar a conexão Ethernet no PC:
- 1. Selecionar: Configurações > Painel de Controle > Conexões de Rede, Ethernet





postech.com.br

Cancelar

OK

de rede de longa distância que possibilita a comunicação

entre diversas redes interconectadas



- 5. Na janela de configuração preencher os campos com:
- 6. Endereço de IP do PC: 192.168.1.13
- 7. Máscara de sub-rede:: 255.255.255.0
- 8. Gateway padrão: 192.168.1.1
- 9. Servidor de DNS preferencial: 192.168.1.1
- 10. Pressionar "OK"
- 11. Voltando a janela "Propriedades" pressione "Aplicar" e "OK"

Propriedades de Protocolo IP Versão	4 (TCP/IPv4)
Geral	
As configurações IP podem ser atribu oferecer suporte a esse recurso. Cas ao administrador de rede as configura	iídas automaticamente se a rede :o contrário, você precisa solicitar ações IP adequadas.
Obter um endereço IP automati	camente
Usar o seguinte endereço IP:	
Endereço IP:	192.168.1.13
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0
Gateway padrão:	192.168.1.1
Obter o endereço dos servidore	s DNS automaticamente
Servidor DNS preferencial:	192.168.1.1
Servidor DNS alternativo:	
Validar configurações na saída	Avançado
	OK Cancelar
	
	V
	Ŧ

- c) <u>Configurar a impressora no Windows:</u>
- 1. Selecionar: Configurações > Diapositivos > Impressoras e Scanners
- 2. Selecionar a impressora recém-instalada (80 mm Series Printer)
- 3. Propriedades > Geral: confirmar tamanho do papel (72 x 29)
- 4. Propriedades > Portas: Selecionar:

IP_192.168.1.12

5. Clicar em Configurar Porta para conferir os parâmetros:

Nome da Porta:	IP_192.168.1.12
Nome da Impressora ou Indereco IP:	192.168.1.12
Protocolo	,
Raw	C LPR
Configurações RAW	
Número da Porta:	9100
Configurações LPR	
Nome da Fila:	
🔲 Contagem de Bytes LPF	R Habilitada
Status SNMP Habilitado	
Nome da Comunidade:	
Índian de Disconstitues	1

Segurança Configurações do Dispositivo Gerenciamento de Cores Geral Compartilhamento Portas Avançado 80mm Series Printer Imprimir na(s) porta(s) a seguir. Os documentos serão impressos na primeira porta livre selecionada. Porta Descrição Impressora \wedge USB001 UnknownPrinter IP_192.168.0.114 PortaTCP/IP Padrão IP_192.168.1.223 PortaTCP/IP Padrão ✓ IP_192.168.1.12 PortaTCP/IP Padrão 80mm Series I PORTPROMPT: Porta Local Microsoft XPS sca Porta Local < > Excluir Porta Configurar Porta... Adicionar Porta... Ativar suporte bidirecional Ativar pool de impressão Fechar Cancelar

🖶 Propriedades de 80mm Series Printer

6. Clicar "OK"





7. Voltar para Propriedades > Geral > Imprimir página de teste

Alternativa:

Testar com arquivo em Word ou PDF utilizando arquivos: *Teste Impressão Spirit.docx* ou *Teste Impressão Spirit 1.pdf* Deverão ser obtidos resultados como a figura nesta abaixo:





Página de Teste da Impressora do Windows

Você instalou corretamente 80mm Series Printer em MARCOS.

PROPRIEDADES DA

INIPRESSURA	
Horário de Envio:	:5.
Data:	24/
Nome de Usuário:	\n
Nome do	MA
Computador:	
Nome da impressora:	80n
	Ser
	Prir
Modelo da	80n
Impressora:	Ser
	Prir
Suporte para Cores:	Nãc
Nome(s) de Porta:	USE
Formato de Dados:	RAV
Nome do	
Compartilhamento de	
Impressora:	
Processador de	win
Impressão:	
Ambiente de SO:	Wir
	x64

PROPRIEDADES DE DRIVER DE IMPRESSÃO

Nome do Driver:	OUII
	Ser
	Prir
Tipo de Driver.	Тір
	3 -
	Mo
	de
	Usi
Versão do Driver:	202

ARQUIVOS ADICIONAIS DE DRIVER DE IMPRESSÃO

C:\Windows\syste...\UNIRES.DLL C:\Windows\s...\STDNAMES.GPD C:\Windows\sys...\STDDTYPE.GDL C:\Windows\sy...\STDSCHEM.GDL C:\Windows\sy...\STDSCHMX.GDL





d) Configurar a impressora utilizando SETUP TOOL (utility do Fabricante)

Utilizar o programa: Setting ToolV3.58_5.3.exe

• Na tela Inicial escolher POS Printer:



🔊 S	-		×	
2	POS Pri	nter		
	POS	58IV/5	86/587	
	POS	588	_	
	POS	586030	5	
	POS	584E		
	POS	58V 76 Cari		
	POS	70 Seri	es	
	POS	801/80	2	
		0017/00	0	
		00//09		
	POS	8811/D	05801	
	POS	8810	05051	
<		0010	>	
1	- 14			
×			-	
1		-	0	
		1		
			No.	
-				
1		-	6	

• Na janela de configuração , selecionar o tipo de porta.

🛞 Setting Tool V3.5853			– 🗆 X
 POS Printer POS58IV/586/587 POS586U3G POS584E 	Port Port Type: NET	Printer Setup Serial Port Parameters	Help
 POS58V POS76 Series POS801/802 	IP Address 192 . 168 . 1 . 114	Verify:	Printer Type: Not Se
	Port Printer Setup IP Address Serial Port Parameters IP Address: Serial Port Parameters IP Address: Serial Port Parameters Baud Rate: Y Printer Setup Baud Rate: Baud Rate: Y Printer Setup Baud Rate: Baud Rate: Y Print Printer Setup Baud Rate: Y Print Print Blue Enal Code Page: Not Set Paper Sensor: Not Set Blue Not Set Black Mark Check:	Production Date: Not Se 24/09/2024 Bluetooth Open: off	
POS88VEECF POS8811/POS891 POS8810	Subnet Mask:	Error Hanlding:	Enable Bluetooth Password: Not Set
POS901 POS902 TL21	MAC Address:	Language: Not Set	Bluetooth Password: Not
• TL24/25 • TL26 • TL31/301	Bitmap Option	Font: Not Set	Bidelootin Type. Not Se_
•• TL51/52/54		Paper Sensor: Not Set	
		Instruction Set: Not Set	
		0D Instruction: Not Set	Default Settings
	Save Position: 1st Browse Download Drint	Black Mark Check: Not Set	Print Test Set
	Princ	,	





• Configurar o IP atribuido à impressora: **192.168.1.12** (**1**)

A			
Setting lool V3.5853	1		- 🗆 X
POS Printer			Help
POS58IV/586/587	- Port-	- Brinton Satup	
POS586U3G	Port Type:	Serial Port Parameters	
POS584E	- ID Address	Baud Rate: 🗸	Manufacturer: Not Se
POS58V			Printer Type: Not Se -
POS/6 Series	152 1 100 1 1 1 12	Verify:	
POS801/802	- Network Port Parameter Settings	Data Bits:	Production Date: Not Se 24/09/2024
POS881V/V/VI//c	ID Addross		
	IP Address:	Flow Control:	Bluetooth Open: off
POS8811/POS891	Subnet Mask:		Enable Bluetooth Password: Not Set -
PO58810	Gateway:	Error Hanidling:	
POS901	MAC Address:		Bluetooth Name: Not Se
POS902		: Not Set 💌	Bluetooth Password: Not -
TL21	Get Param Random MAC Set		
TL24/25	Bitmap Option	× twot Set	Bluetooth Type: Not Se -
🔴 TL26	prompt	t Set	
TL31/301			
TL51/52/54	Cat anti-unde	t Set 💌	
- TI 53	Set network	port param success!	
		t set 💽	
		t Set 💌	
		ок	
		t Set 💌	
		Nat Cat	
		zzer: jnot set	Default Settings
		Black Mark Theck: Not Set	
	Save Position: 1st Browse		Print Test Set
	Download Print	Prin 3 n: Not Set 💌	
	DOWINGau		

- Pressionar "SET" (2) e confirmar a conexão pressionando "OK" (3)
- Pressionar "**Get Param**" (4) para obter a configuração da rede no PC e depois confirmar com botão "**OK**" (5)

😵 Setting Tool V3.5853		– 🗆 X
POS Printer POSS8IV/586/587 POSS88 POSS86U3G	Port Port Type: NET	Printer Setup Printer Setup Serial Port Parameters
POS584E POS58V POS76 Series	IP Address	Baud Rate: Manufacturer: Not Se Verify: Printer Type: Not Se
 POS801/802 POS88IV/V/VI/7/8 POS887/890 	Network Port Parameter Settings IP Address: 192 . 168 . 1 . 12	Data Bits: Production Date: Not Se 24/09/2024 Flow Control: Bluetooth Open: off
POS88VEECF POS8811/POS891 POS8810 POS8810 POS901	Subnet Mask: 255 255 0 Gateway: 192 168 1 1 MAC Address: D2 FE -84 -CD -D0 -ED	Erro prompt Coshle Bluetooth Password: Not Set - ooth Name: Not Se -
	Get Param Random MAC Set	Get network port param success!
@ TL26 @ TL31/301 @ TL51/52/54		Рад ОК
< TI 53 >		Print Density: Not Set
		0D Instruction: Not Set 5
	Save Position: 1st Browse	Black Mark Check: Not Set
	Download Print	Print Direction: Not Set





postech.com.br

• Em seguida preencher os parâmetros de Impressão e pressionar "Set" (6)

🐼 Setting Tool V3.5853		– 🗆 X
POS Printer		Help
POS5810/586/587	Port Print	ter Setup
POS586U3G	Port Type: NET 💌	Serial Port Parameters
POS584E	IP Address	Baud Rate: Manufacturer: Set VOStech
POS76 Series	192 . 168 . 1 . 12	Verify: Printer Type: Set Fhermal Printer
POS801/802	Network Port Parameter Settings	Data Bits: Production Date: Not Se 💌 24/09/2024 💌
POS887/890	IP Address: 192 . 168 . 1 . 12	Flow Control: Bluetooth Open: off
POS88VEECF POS8811/POS891	Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0	ror Hanldling: Enable Bluetooth Password: Not Set
POS8810	MAC Addross: D2 - 55 - 94 - CD - D0 - 5D	Bluetooth Name: Not Se
POS902	Get Param Random MAC Set	Language: English Bluetooth Password: Not
TL21	Bitman Option	Code Page: CP437 [U.S.A - Bluetooth Type: Not Se -
• TL26		Font: 12x24
TL51/52/54	Pa	aper Sensor: Medium
< TI 53 ×	р	Print Density: Medium 💌 Set Completed!
	Inst	struction Set: ESC/POS 💌
	OD	D Instruction: OD Valid OK
		Buzzer: Error allowed
		Default Settings
	Save Position: 1st Browse Black	Print Test Set
	Download Print Pri	Int Direction: Horward
		8
ressionar "OK " (7)		
ressionar o botão " Prin	t Test" (8), o resultado deve se	er como segue:
	Print lest UK	

- Inserir imagem gráfica: (arquivo tipo BMP monocromático apenas)
- Selecionar a posição onde será armazenado o arquivo BMP (1 até 8 posições) (9)
- Através do botão "Browse", selecionar o arquivo (10)

🛞 Setting Tool V3.5853		- 🗆 X
POS Printer		Help
	Port Port Type: NET Printer Setup IP Address 192.168.1 12 Network Port Parameter Settings Data Bits: Printer Setup IP Address: 192.168.1 12 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1 Gateway: 192.168.1 1 MAC Address: 102 FF 184 CD 100 FD Error Haniding: Language: English Code Page: CP437 [U.3]	S Manufacturer: Set POStech Printer Type: Set Thermal Printer Production Dopen: Not Se 24/09/2024 ✓ Bluetooth Open: Off ✓ Bluetooth Password: Not Set ✓
• TL26 • TL31/301 • TL31/301 • TL31/301 • TL31/301 • TL31/301 • TL32/54 • TL	Save Prostom: Download D	▼ ▼ ▼ red ▼ □ Default Settings ▼ ▼ Print Test Set



• Pressionar "Download" e aguardar a carga do arquivo (11)

• Pressionar "OK" (12)

🐼 Setting Tool V3.5853			– 🗆 X
POS Printer			Help
POS58IV/586/58/	Port	Printer Setup	
POS586U3G	Port Type: NET 💌	Serial Port Parameters	
POS584E	_ IP Address	Baud Rate:	Manufacturer: Set POStech
POS76 Series	192 . 168 . 1 . 12	Verify:	Printer Type: Set 🔽 [hermal Printer]
POS801/802 POS88IV/V/VI/7/8	Network Port Parameter Settings	Data Bits: 📃 👻	Production Date: Not Se 24/09/2024 -
	IP Address: 192 . 168 . 1 . 12	Flow Control:	Bluetooth Open: off
POS8811/POS891	Gateway: 192 168 1 1	Error Hanldling:	Enable Bluetooth Password: Not Set
POS8810	MAC Address: D2 - FF - 84 - CD - D0 - FD		Bluetooth Name: Not Se
POS902	Get Param Random MAC Set	Language: English	Bluetooth Password: Not 💌
TL24/25	Bitmap Option	Code Page: CP437 [U.S.A 💌	Bluetooth Type: Not Se
- TL26		Fant: 12v24	
TL51/52/54		prompt X	
TI 53		Bitmap download success!	
		•	
	9 87654 32109 8		
		VK	
		Black Mark Check	
	Save Position: 1st Browse Browse	Print Direction:	Print Test Set
	Download Print		
		12	
		12	



ົ້ຟ.ໂ



• Pressionar "Print" para obter a impressão da figura (13)

🛞 Setting Tool V3.5853			– 🗆 X
POS Printer			Help
POS Printer ▲ ● POSSBIV/586/587 ● POSS81V/586/587 ● POSS81V/586/587 ● POSS81V ● POS881V/VV17/7 ● POS881V/VV17/7 ● POS8811/POS891 ● POS8810 ● POS901 ● POS902 ● TL21 ■ TL21/52/54 ■ TL51/52/54	Port Port Type: NET IP Address 192 . 168 . 1 . 12 Network Port Parameter Settings IP Address: 192 . 168 . 1 . 12 Subnet Mask: 255 . 255 . 0 Gateway: 192 . 168 . 1 . 1 MAC Address: D2 . FF .84 . CD . D0 . FD Get Param Random MAC Set Bitmap Option	Printer Setup Serial Port Parameters Baud Rate: Verify: Data Bits: Flow Control: Error Hanldling: Language: English Code Page: CP437 [U.S.A Font: 12x24 Paper Sensor: Medium Print Density: Medium	Help Manufacturer: Set ▼ POStech Printer Type: Set ▼ [Thermal Printer Production Date: Not Se ▼ 24/09/2024 ▼ Bluetooth Open: off ▼ Enable Bluetooth Password: Not Set ▼ Bluetooth Name: Not Se ▼ Bluetooth Password: Not ▼ Bluetooth Type: Not Se ▼
	Save Position: 1st Print Download Print	Instruction Set: ESC/POS 0D Instruction: 0D Valid Buzzer: Error allowed Black Mark Check: OFF Print Direction: Forward	Default Settings Print Test Set

• O resultado deve ser como segue:









postech.com.br

- e) Configurar a impressora utilizando um Browser:
- 1. Abrir o browser e digitar o IP da impressora: 192.1678.1.12
- 2. Devera abrir-se uma página de configuração como segue:

`		gaio 192,100									
🖈 Bookmarks 🤇	World Time Clock	: & 🕤 Free o	alculators and	🕤 Mais Re	torno Com	🙊 Nota do Milhã	0	»	Γ	odos os fa	w
			Wel	come PO	Stech Prin	ter					
/ersion Info											
Main Firmware							M-789 1	.00			
Boot Firmware							Ver 0.04	+			
Network Into							0400				
Print Port							9100				
MAC Addross							00 d2 ff 84	cd d0 fd			
IP Address							192 168	1 12			
Netmask							255.255	255.0			
Gateway							192.168	1.1			
Printer Netwo	rk Setting										
MAC Address							d2-ff-84	-cd-d0-fd			
IP Address							192.168	3.1.12			
Netmask							255 255	255.0			
Gatoway							102.169	1.1			
Gateway							152.100	. 1. 1			
Setup											
Printer Param	eter Setting										
Factory: POSte	ch	Model: P	OS-200C		Serial Number: 111	01800002	Tep	Keep (Second)	15		
Language:	English 🗸	PrintFont:	12*24 🗸	PrintWidth:	72mm 🗸	PrintDensity:	Medium 🗸	PrintSp	eed:	200mm/	15
AutoCut:	Yes 🗸	BuzzerEnable:	Error ON 🗸	BlackMark:	OFF 🗸	Bill Incoming:	ON 🗸	PaperS	Sensor:	Medium	7
MarkSensor:	Medium 🗸	PrintDirection:	Normal 🗸	Command	ESC/POS N	CodePage:	CP437	✓ CR_En	able:	OFF 🗸	
DHCP_Enable:	OFF 🗸	IP Pool Enable:	OFF 🗸	000							
Setup											

- 3. Os campos em verde são parâmetros modificáveis através dos botões de Setup.
- 4. São duas secções: parâmetros de Network e parâmetros de impressão
- 5. Finalizar pressionando Setup e encerrar o browser
- Realizar teste de impressão de acordo com os procedimentos acima descritos, (SETUP TOOLV3.58_5.3.exe, ou arquivo em word ou pdf : Teste de Impressão Spirit.docx e/ou Teste de Impressão Spirit1.pdf)

FIM